


Router de Vodafone

Configuración. Comento un problema que tengo actualmente, tras cambiar de compañía proveedora de internet: De Movistar a Vodafone.

- El miércoles 8 de noviembre de 2017 un técnico de Vodafone me puso el router nuevo: Un Vodafone H 500-s, HW Version: v1.
- Mi contrato es de fibra indirecta, pues la fibra es de Movistar. Por ello el técnico también puso un **ONT**: Terminal de red óptica.
- En la red local de casa dispongo de varios servicios de red, como un servidor DHCP, un servidor PXE, un servidor WEB, etc. Por ello lo primero que hice dentro del router de Vodafone fué:
 - Poner el router con una IP LAN estática dentro de mi red.
 - Deshabilitar la WiFi.
 - Deshabilitar su servidor DHCP.
 - Redireccionar los puertos a mis otros servidores.
- Comentar además que tengo un servicio DDNS con el nombre eułoxio.myds.me.

Comprobación. Una vez configurados mis equipos con las nuevas DNS de mi nuevo operador procedo a comprobar todo...

- **Velocidades.** Correctas.




- **Servicio DDNS.** Funciona perfectamente.

```
$ ping euloxio.myds.me

PING euloxio.myds.me (46.27.135.217) 56(84) bytes of data.
64 bytes from static-217-135-27-46.ipcom.comunitel.net (46.27.135.217): icmp_seq=1 ttl=64
time=0.926 ms
64 bytes from static-217-135-27-46.ipcom.comunitel.net (46.27.135.217): icmp_seq=2 ttl=64
time=0.806 ms
64 bytes from static-217-135-27-46.ipcom.comunitel.net (46.27.135.217): icmp_seq=3 ttl=64
time=0.790 ms
...
```

- **Redireccionamiento de puertos.**
 - La redirección de puertos **funciona perfectamente desde el exterior**, me explico: Si estoy en otra red diferente a la LAN de mi casa puedo acceder sin problemas a <http://euloxio.myds.me> o poniendo mi IP pública, apareciendo la página de mi servidor WEB: Esta wiki. Lo he probado desde el colegio y desde la red de datos de mi móvil: Funciona.

- **Problema detectado:** Desde mi red LAN, si intento acceder a <http://euloxio.myds.me> o con mi IP pública me aparece la pantalla que se muestra a continuación, donde:
 - La dirección <http://euloxio.myds.me> se sustituyó automáticamente por la IP LAN del router, apareciéndome la página `interception.html` en lugar de la página de mi servidor WEB.
 - Es falso el mensaje que aparece: Tengo internet.



Apaño temporal. Puedo acceder desde mi propia LAN a mis servidores si no uso el nombre DDNS ni mi IP pública, es decir si pongo directamente la IP LAN del servidor en cuestión y su puerto...

Creo que es un problema o bien del router o bien de la ONT... que habría que cambiar, pues ya he probado todas las posibles variantes en la configuración del router: Las que me permite en su modo experto, que son mas bien pocas y se nota que está capado el menú.

El 18 de Noviembre el técnico vino pero no pudo solucionar el problema... Eso si, Vodafone me pidió en la siguiente factura 49 euros mas IVA por la visita del técnico!. Tras muchas llamadas consigo que me devuelvan dicha cantidad. Pero el problema sigue, por lo que he decidido tirar la toalla y utilizar siempre que pueda enlaces relativos dentro de la web para evitar el incordio de este router caprichoso.

From:
<https://euloxio.myds.me/dokuwiki/> - **Euloxio wiki**

Permanent link:
<https://euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:tec:net:router:vodafone:inicio>

Last update: **2023/08/26 11:06**

